



خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

شکل ظاهری	شیری
رنگ	شیری یا فیلم بیرنگ
وزن مخصوص	1kg/lit
PH	10

مقدار مصرف

هر کیلو فرکو تک P7 قادر است ۸ تا ۳۰ متر مربع سطح را در دو لایه پوشش دهد. میزان مصرف بستگی به نوع کار دارد.

آماده سازی

- قبل از اجرا کلیه سطوح از آلودگی ها زدوده گردد.
- سطوحی که نیاز به تعمیر موضعی دارد با استفاده از ماده SA12 یا SA46
- برای تعمیر مواضع تخریب شده در سطوح کف بتنی چنانچه عمق محل تخریب شده زیاد باشد پیشنهاد میگردد از ماسه و سیمان و الیاف PP و چسب واسطه SA12 یا SA46 مطابق با مشخصات بروشور های مربوطه استفاده گردد.
- سطوح بتنی که دامنه تخریب های جزئی و ترکها در حد چند میلیمتر دارد از ملات سیمان و سیلیس نرم یا پودر کاسماتیک و محلول SA12 یا SA46 استفاده میگردد.
- فاصله ۷ روز پس از تعمیرات موضعی فرکو تک P7 اجرا گردد.
- سطوح از گرد و غبار زدوده گردد.
- در زمان اجرا کوران باد موجب پخش شدن گرد و غبار بر روی سطح میگردد جلوگیری گردد.

فرکو تک P7 پوشش بی رنگ بر پایه رزین های امولسیون بی عنوان یک ماده ضد گرد و غبار جهت اجرا بر روی سطوح بتنی تولید گردیده است.

موارد استفاده فرکو تک P7

- بر روی سطوح کف انبار کارخانجات صنایع غذایی، بسته بندی، دارویی، صنایع الکترونیک، انبار های عمومی لوازم یدکی در کارخانجات ماشین سازی
- سالنها پست برق در اطاق کنترل صنایع سنگین:
- پالایشگاه ها، نیروگاه ها، پتروشیمی
- سطوح بتنی دیوار گذرگاه ها و راه پله ها بعنوان یک ماده براق کننده و محافظ

مزایای استفاده از فرکو تک P7

- بصورت محلول در آب تولید و بهمین علت در زمان اجرا در محلهای سرپوشیده باعث حریق نمی گردد.
- اجرای آسان و صرفه جویی در هزینه
- فرکو تک P7 بعنوان یک ماده ضد گرد و غبار در سالنهای خشک قابل استفاده می باشد.
- دارای فیلم بی رنگ شفاف بوده پس از اجرا سطوح را نیم براق می نماید.
- در هنگام بتن ریزی و صافکاری چنانچه آب بتن از حد متداول بالاتر باشد دانه بندی شن و ماسه ته نشین و پس از عمل هیدراسیون سیمان در روی سطح بتن قشری از ژل سیمان تشکیل که دارای تخلخل و پوکی سطحی میباشد به همین لحاظ بتن دچار فرسایش خواهد شد.
- لذا فرکو تک P7 عامل چسبندگی و تثبیت سطح و مانع آزاد شدن سستی ها گردیده و از گرد و غبار سطوح در اثر تردد جلوگیری می نماید.
- فرکو تک P7 بعلا غلظت مناسبی که دارد در تخلخل های سطح نفوذ نموده و عامل چسبندگی به سطح می شود.



فرکوتک

● انبار داری

توصیه میشود در محل سرپوشیده دور از تابش آفتاب و یخبندان نگهداری شود.

● موارد ایمنی

از تماس فرکوتک با پوست، چشم و دهان پرهیز و در صورت تماس سریعاً با آب شسته شود. جهت محافظت، از دستکش، عینک محافظتی و کلاه مناسب استفاده شود.

● خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

• سطوح قدیمی و چرب میبایستی چربی ها به صورت عمیق زده گردد در غیر اینصورت فرکوتک P7 روی سطح نمی چسبد.

• سطوح پیشنهادی فرسوده که بصورت کلی دارای سطحی ناهموار هستند قبل از اجرای فرکوتک P7 بطور کلی باز سازی شود.

● طریقه اجرا

• فرکوتک P7 بوسیله قلم مو و یا غلطک در دولایه بفاصله ۱۲ ساعت اجرا گردد.
• تا ۲۴ ساعت از روی آن تردد نگردد.

● بسته بندی

فرکوتک در ظروف یک و چهار و ۲۰ کیلوگرمی عرضه میشود.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran. Iran
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax: +98 21 22260586

شیمی ساختمان



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲
۰۲۱-۲۷۴۳۷