



فرتکس

پوشش سخت کننده و کاهش دهنده نفوذپذیری سطح بتن

مشخصات

مشخصات فنی

بی رنگ	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
نمک های سیلیکاتی	پایه شیمیابی
11 ± 1	PH

نحوه اجرا

- SI40 توسط اسپری و یا قلم مو به میزان ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم در متر مربع قابل اعمال میباشد SI40 بصورت یکنواخت در چند مرحله روی سطح پاشیده شود تا حدود ۳۰ دقیقه سطح خیس و آگشته به مواد بماند، سپس سطح به مدت ۱۰ تا ۱۵ ساعت به دور از گرد و غبار رها شده تا خشک شود.
- در صورتیکه نیاز به کسب سطحی با صیقلی و جلای بالا میباشد، میتوان از ساب با گریت بالا ۸۰۰ و ۱۵۰۰ استفاده کرد.

بسته بندی و انبارداری

- در گالان های ۴ و ۲۰ کیلوگرمی
- در محل سر پوشیده در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ایمنی

- نکات معمول بهداشت صنعتی رعایت شود.
- بعثت قلیایی بودن در تماس مستمر با پوست قرار نگیرد.
- از تماس با پوست و چشم جلوگیری، در صورت تماس با آب فراوان شسته و از بلعیدن آن جلوگیری گردد.

عمر نگهداری

- در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب تا ۶ ماه قابل استفاده میباشد.

خدمات فنی

- بخشنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

SI40 بربایه اصلاح شده سیلیکاتی تولید گردیده است. این محصول دراثر واکنش هیدروaksید کلسیم حاصل از عمل هیدراسیون سیمان تولید سیلکات کلسیم هیدراته مینماید.

SI40 دارای ویسکوزیته پایین، بهمین لحاظ در بتن نفوذ نموده و سطح حاصله سخت و میزان نفوذپذیری بر روی سطح را کم می نماید.

موارد استفاده و مزایای SI40

- کاهش نفوذپذیری و صیقلی کردن سطوح بتنی سالنهای
- سخت کننده و بهبود دهنده مقاومت سایشی مناسب جهت سالنهای تولید، انبار و تعمیرگاهها
- بعثت تشکیل یک لایه سخت بر روی سطح بتن عامل کاهش گرد و غبار در اثر سایش میگردد و بهمین لحاظ سطوح با سهولت تمیز میشود

میزان مصرف

میزان مصرف SI40 برای هر متر مربع ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم میباشد.

طریقه استفاده

آماده سازی

آلودگی ها از قبیل روغن قالب، کیورینگ کمپاند، رنگ، گریس، روغن، پوشش ها یا لک های نفوذناپذیر بطور کامل توسط دستگاه سایزنی و یا سندپلاست و یا واترجت (در صورت سطحی بودن) برداشته شود تا از نفوذ کامل SI40 و انجام واکنش های لازم با ترکیبات سیمان اطمینان حاصل شود، پس از لایه برداری سطح شسته و اجازه دهید تا خشک شود.

در صورتی که سطح بتن تمیز و نو ریخته شده، نیاز به لایه برداری نمیباشد